


20 404 001 **COSTA L ЗМІШУВАЧ ІЗ ФІКСОВАНИМ ВИЛИВОМ 1/2"**




ОПИС ПРОДУКТУ

- Колір: хром
- металева рукоятка
- із теплоізоляцією
- що пригвинчується
- маркування: сине
- вентиль GROHE Long-Life
- литий вилив з аератором
- з'єднувальна гайка 1/2" із 10.5 мм отвором
- GROHE LongLife поверхня



20 404 001 COSTA L ЗМІШУВАЧ ІЗ ФІКСОВАНИМ ВИЛИВОМ 1/2"



ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ , червня 2007 – зараз

- 1: Рукотка (Артикул запчастини 45994000)
 - 1.1: Затискна вставка (Артикул запчастини 0538600М)
 - 2: Верхня частина 1/2" (Артикул запчастини 07146000)
 - 2.1: Ущільнювальна шайба Ø 6 x Ø 2 (Артикул запчастини 0128300М)
 - 2.2: Ущільнювальне кільце Ø 18,2 x Ø 1,7 (Артикул запчастини 0392400М)
 - 2.3: Ущільнювач (Артикул запчастини 0529100М)
 - 3: Аератор (Артикул запчастини 13929000)
 - 4: Розетка (Артикул запчастини 45996000)
 - 5: Комплект для кріплення хвостовика (Артикул запчастини 45004000)
 - 6: З'єднувальна гайка 1/2" x 14,5 мм (Артикул запчастини 1290200М)
 - 6.1: Волокнистий ущільнювач Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Артикул запчастини 0138900М)
 - 7: Накідна гайка 1/2" (Артикул запчастини 1290100М)
 - 7.1: Волокнистий ущільнювач Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Артикул запчастини 0138900М)
 - 8: Screw for Costa/Avina products (Артикул запчастини 48013000)*
- * Додаткові аксесуари