


20 393 001 **COSTA L ЗМІШУВАЧ ІЗ ФІКСОВАНИМ ВИЛИВОМ 1/2"**




ОПИС ПРОДУКТУ

- Колір: хром
- металева рукоятка
- із теплоізоляцією
- що пригвинчується
- маркування: сине
- вентиль GROHE Long-Life
- обертовий трубкоподібний вилив з аератором
- з'єднувальна гайка 1/2" із 10.5 мм отвором
- GROHE LongLife поверхня



20 393 001 COSTA L ЗМІШУВАЧ ІЗ ФІКСОВАНИМ ВИЛИВОМ 1/2"



ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ , грудня 2007 – зараз

- 1: Рукотка (Артикул запчастини 45994000)
- 1.1: Затискна вставка (Артикул запчастини 0538600M)
- 2: Верхня частина 1/2" (Артикул запчастини 07146000)
- 2.1: Ущільнювальна шайба $\varnothing 6 \times \varnothing 2$ (Артикул запчастини 0128300M)
- 2.2: Ущільнювальне кільце $\varnothing 18,2 \times \varnothing 1,7$ (Артикул запчастини 0392400M)
- 2.3: Ущільнювач (Артикул запчастини 0529100M)
- 3: Вилив (Артикул запчастини 13219000)
- 3.1: Аератор (Артикул запчастини 13928000)
- 3.2: Ущільнювальне кільце $\varnothing 12 \times \varnothing 2$ (Артикул запчастини 0128000M)
- 4: Розетка (Артикул запчастини 45996000)
- 5: Комплект для кріплення хвостовика (Артикул запчастини 45004000)
- 6: З'єднувальна гайка 1/2" x 14,5 мм (Артикул запчастини 1290200M)
- 6.1: Волокнистий ущільнювач $\varnothing 18,5 \times \varnothing 12 \times 2$ (Артикул запчастини 0138900M)
- 7: Накідна гайка 1/2" (Артикул запчастини 1290100M)
- 7.1: Волокнистий ущільнювач $\varnothing 18,5 \times \varnothing 12 \times 2$ (Артикул запчастини 0138900M)
- 8: Screw for Costa/Avina products (Артикул запчастини 48013000)*

* Додаткові аксесуари