

20 404 001 **COSTA L ЗМІШУВАЧ ІЗ ФІКСОВАНИМ ВИЛИВОМ 1/2"**



**ОПИС ПРОДУКТУ**

- Колір: хром
- металева рукоятка
- із теплоізоляцією
- що пригвинчується
- маркування: сине
- вентиль GROHE Long-Life
- литий вилив з аератором
- з'єднувальна гайка 1/2" із 10.5 мм отвором
- GROHE Long-Life поверхня



## 20 404 001 **COSTA L ЗМІШУВАЧ ІЗ ФІКСОВАНИМ ВИЛИВОМ 1/2"**



### **ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ** , червня 2007 – зараз

1: Рукоятка (Артикул запчастини 45994000)

1.1: Затискна вставка (Артикул запчастини 0538600M)

2: Вентиль 1/2" (Артикул запчастини 07146000)

2.1: Sealing washer Ø 6 x Ø 2 (Артикул запчастини 0128300M)

2.2: O-ring Ø 18.2 x Ø 1.7 (Артикул запчастини 0392400M)

2.3: Ущільнювач (Артикул запчастини 0529100M)

3: Аератор (Артикул запчастини 13929000)

4: Розетка (Артикул запчастини 45996000)

5: Комплект для кріплення хвостовика (Артикул запчастини 45004000)

6: Coupling nut 1/2" x 14.5 mm (Артикул запчастини 1290200M)

6.1: Fibre seal Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Артикул запчастини 0138900M)

7: Накідна гайка 1/2" (Артикул запчастини 1290100M)

7.1: Fibre seal Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Артикул запчастини 0138900M)

8: Screw for Costa/Avina products (Артикул запчастини 48013000)\*

\* Додаткові аксесуари