


20 404 001 **COSTA L ЗМІШУВАЧ ІЗ ФІКСОВАНИМ ВИЛИВОМ 1/2"**



**ОПИС ПРОДУКТУ**

- Колір: хром
- металева рукоятка
- із теплоізоляцією
- що пригвинчується
- маркування: синє
- вентиль GROHE Long-Life
- литий вилив з аератором
- з'єднувальна гайка 1/2" із 10.5 мм отвором
- GROHE Long-Life поверхня



## 20 404 001 **COSTA L ЗМІШУВАЧ ІЗ ФІКСОВАНИМ ВИЛИВОМ 1/2"**



### **ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ** , червня 2007 – зараз

- 1: Рукоятка (Артикул запчастини 45994000)
- 1.1: Затискна вставка (Артикул запчастини 0538600M)
- 2: Верхня частина 1/2" (Артикул запчастини 07146000)
- 2.1: Ущільнювальна шайба Ø 6 x Ø 2 (Артикул запчастини 0128300M)
- 2.2: Ущільнювальне кільце Ø 18,2 x Ø 1,7 (Артикул запчастини 0392400M)
- 2.3: Ущільнювач (Артикул запчастини 0529100M)
- 3: Аератор (Артикул запчастини 13929000)
- 4: Розетка (Артикул запчастини 45996000)
- 5: Комплект для кріплення хвостовика (Артикул запчастини 45004000)
- 6: З'єднувальна гайка 1/2" x 14,5 мм (Артикул запчастини 1290200M)
- 6.1: Волокнистий ущільнювач Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Артикул запчастини 0138900M)
- 7: Накідна гайка 1/2" (Артикул запчастини 1290100M)
- 7.1: Волокнистий ущільнювач Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Артикул запчастини 0138900M)
- 8: Screw for Costa/Avina products (Артикул запчастини 48013000)\*

\* Додаткові аксесуари