


20 405 001 **COSTA S ЗМІШУВАЧ ІЗ ФІКСОВАНИМ ВИЛИВОМ 1/2"**




**ОПИС ПРОДУКТУ**

- Колір: хром
- металева рукоятка
- із теплоізоляцією
- що пригвинчується
- маркування: сине
- керамічний вентиль Carbidur
- литий вилив з аератором
- з'єднувальна гайка 1/2" x 10.5 мм
- GROHE Long-Life поверхня



## 20 405 001 **COSTA S ЗМІШУВАЧ ІЗ ФІКСОВАНИМ ВИЛИВОМ 1/2"**



### **ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ** , червня 2007 – зараз

1: Рукоятка (Артикул запчастини 45995000)

1.1: Затискна вставка (Артикул запчастини 0538600M)

2: Керамічна голівка 1/2" (Артикул запчастини 45346000)

2.1: Ущільнювальне кільце Ø 18,2 x Ø 1,7 (Артикул запчастини 0392400M)

3: Аератор (Артикул запчастини 13929000)

4: Розетка (Артикул запчастини 45996000)

5: Вузол кріплення хвостовика 1/2" (Артикул запчастини 45000000)

6: З'єднувальна гайка 1/2" x 14,5 мм (Артикул запчастини 1290200M)

6.1: Волокнистий ущільнювач Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Артикул запчастини 0138900M)

7: Накідна гайка 1/2" (Артикул запчастини 1290100M)

7.1: Волокнистий ущільнювач Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Артикул запчастини 0138900M)

8: Screw for Costa/Avina products (Артикул запчастини 48013000)\*

\* Додаткові аксесуари